

## Fianco

### Contatto tra i pneumatici montati in gemello

**Manifestazione:** deterioramento del fianco per contatto tra i pneumatici montati in gemello.

**Eventuali segnali complementari:** -

**Cause possibili:** sottogonfiaggio, sovraccarico e/o interasse tra gemelli insufficiente che causano il contatto tra due pneumatici montati in gemello ed una usura circonferenziale dei fianchi fino alla loro rapida messa fuori servizio.

**Conseguenze:** usura circonferenziale dei fianchi fino alla rottura della carcassa.

### Raccomandazioni:

Pneumatici:

- Smontare e rimuovere dal servizio in presenza di striature interne e/o se la gomma del fianco è danneggiata.
- Controllare regolarmente la pressione a freddo e regolarla se necessario.
- Regolare le pressioni in funzione delle condizioni di utilizzo e del carico del veicolo.
- Rispettare la spaziatura minima corrispondente alla dimensione.

Veicolo:

- Rispettare le raccomandazioni del costruttore della ruota.

